



ZERTIFIKAT **ČSN EN ISO 3834-2**

TES VSETÍN s.r.o. Jiráskova 691 755 01 Vsetin

Zertifizierungsstelle Nr. 3170, nach ČSN EN ISO IEC 17065:2013 von ČIA, o.p.s. akkreditiert,

bestätigt, dass das Unternehmen überprüft wurde und dass es Bedingungen des Schweißverfahrens im folgenden Zertifizierungsschema erfüllt:

Die Organisation ist fähig, Schweißen von Baugruppen und Komponenten für elektrische Maschinen und Transformatoren unter Anwendung der Anforderungen von Normen für Bereich Schweißen von Schienenfahrzeugen Reihe EN 15085, Zertifizierungsstufe CL1, der Norm für Schweißen von Stahlbauten EN 1090-1,2 EXC 3 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 herzustellen.

Schweißverfahren:

111 (E), 131 (MIG) - teilmechanische, 135 (MAG) -

teilmechanische und robotische, 138 (MAG)

teilmechanische, 141/142 (WIG/TIG) automatische, 141 Handschweißen, 912 - Hartlöten nach EN ISO 4063

Grundwerkstoffe:

Gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 8.1, 11.2, 31 nach ISO TR

15608:2013 nach den qualifizierten WPQR

Schweißaufsicht:

Rostislav Pinďák, IWT, geb. 20.01.1964

Vertreter:

František Doležel, IWT, extern, geb. 24.1.1990

Radim Košárek, IWS, geb. 17.03.1977

Prüfnummer:

5413006/07

Gültig bis:

21.05.2022

Registrierungsnummer:

3170/009/19

Praha, den 28.05.2019

Dipl.- Ing. Daniel Jarchovský COV TÜV NORD Czech, s.r.o.

Die vom oben angeführten Hersteller verwendeten Dokumente entsprechen den Anforderungen der EN ISO 3834-5, einschließlich EN ISO Normen und anderen Normen und Vorschriften.

Ein untrennbarer Bestandteil des Zertifikats ist der Bericht aus dem letzten Audit.

Zertifikat Nr.: 3170/009/19

Andere Vertreter:

Petr Machala, geb. 03.04.1972, TPV

Sie sind als Unterstützung der Schweißaufsicht aufgrund der Schulung und der nachgewiesenen Praxis im jeweiligen Bereich anerkannt.

Die Qualifikation der gültigen Schweißverfahren muss beim Schweißen eingehalten werden und die Bedingungen für die Durchführung von Arbeitsprüfungen müssen in Übereinstimmung mit Anforderungen der relevanten Normen und Vorschriften für den jeweiligen Bereich erfüllt werden.

Allgemeine Bestimmungen:

nach ČSN EN ISO 3834-2

Aufhebung der Gültigkeit des Zertifikats:

Die Zertifizierungsstelle, die dieses Zertifikat erstellt hat, kann die Gültigkeit dieses Zertifikats aufheben, wenn:

- berechtigte Zweifel an Durchführung des Schweißens nach entsprechenden Normen vorkommen
- berechtigte Zweifel an Durchführung einer ordnungsgemäßen Schweißaufsicht nach entsprechenden Normen vorkommen
- keine anerkannte Schweißaufsicht im vollen Umfang mehr zur Verfügung steht
- keine gültigen Bescheinigungen der Schweißer und des Schweißpersonals nach entsprechenden Normen vorhanden sind
- Schweißer und Schweißpersonal, die nicht über entsprechende Prüfungen verfügen, mit dem Schweißen im Rahmen der entsprechenden Normen beauftragt sind
- andere Bedingungen nach entsprechenden Normen nicht erfüllt sind
- der Zertifizierungsstelle nicht ermöglicht ist, jährliche Überwachungsaudits durchzuführen
- das Unternehmen das Zertifikat aufgibt.

Für die Aufhebung der Gültigkeit des Zertifikats muss das Unternehmen die Aufhebung des Zertifikats der Zertifizierungsstelle bestätigen.

Sollte ein gültiges Zertifikat verlängert werden, muss die Zertifizierungsstelle um die Verlängerung mindestens **2 Monate** vor dem Ablauf der Gültigkeit gebeten werden.

Verteiler:

- 1. Kunde
- Dokumentation